

Цифровой мультиметр Mastech MY-62



Описание:

Цифровой мультиметр Mastech MY-62 измеряет величины силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов, температуры и ёмкости конденсаторов. Высокое входное сопротивление не вносит погрешности при измерениях величин и говорит о высокой точности прибора. Выбор пределов измерения величин производится вручную путем установки нужного положения многопозиционного переключателя.

С помощью мультиметра MY-62 можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Результаты измерений выводятся на крупный цифровой 3¹/₂-разрядный ЖК-дисплей. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона". Система автоматического отключения питания выключит прибор после примерно 40 минут его бездействия. Яркий и заметный защитный кожух из мягкого полимера, входящий в комплект поставки мультиметра Mastech MY-62, сохранит прибор от повреждения при падении или ударе. Рабочее положение измерительного прибора можно изменять с помощью упора на тыльной стороне корпуса.

Цифровой мультиметр Mastech MY-62 отличается от модели Mastech MY-61 повышением минимального значения величин постоянного тока до 1мкА (0,01 мкА в MY61) и переменного тока до 10мкА (0,1 мкА в MY61), а так же возможностью измерять температуру окружающей среды в диапазоне от -20°C до 1000°C.

Технические характеристики

Режим выбора пределов измерения	ручной
Количество измерений в секунду	2-3
Разрядность ЖКД	3½ разряда
Постоянное напряжение U =	0,1мВ-1000В
Переменное напряжение U ~	0,1мВ-700В
Переменный ток I ~**	10 мк А-10 А
Постоянный ток I =**	1 мкА-10А
Диапазон частот по переменному току	40-400Гц
Сопротивление R	0,1 Ом-200 МОм
Входное сопротивление R	10 МОм
Температура t°C (термопара типа К)	-20° ÷ +1000°
Ёмкость C	1 пФ - 20 мкФ
Коэффициент усиления транзисторов h _{21э}	до 1000
Режим «прозвонка»	<50 Ом
Диод-тест	есть
Питание	Батарея =9В типа «Крона»
Габариты, мм	91 x 189x31,5
Вес, грамм (с батареей)	310
Сервис	Индикация разряда батарейки Индикация перегрузки «1».
Прочее	Автовыключение через ~ 40мин

** - максимальный ток на входе:

пределы измерений "мА" – 200 мА;

пределы измерений "А" – 10А - непрерывно, 20А - максимально 15 сек.